



TRAITEMENT SIGNAL CAPTEUR EFFORT



Interface de Pilotage et d'Acquisition



Traitement signal jauge

$$U_j = U_n - \text{Offset}$$

Offset = 2500
Plage morte = +/- 20

